RAPORT EXEMPLU

BMW Seria 3 (320d)

2019 · Sedan · Motorină · 140 kW (190 CP)

VIN WBA8E1C5••••23456

Generat la 20 septembrie 2026

Ultimul kilometraj citit
118.000 km
martie 2024

Cel mai mare kilometraj citit
174.200 km
ianuarie 2023

Semnale de atenție
2
Detaliile sunt pe secțiuni

KILOMETRAJ	DAUNE	FURT	LEASING SAU GAJ
Diferență găsită	3 găsite	Nesemnalată	Nesemnalat

FOLOSITĂ CA TAXI	PROPRIETARI	FOTOGRAFII	SEMNALE DE ATENȚIE
Nesemnalat	3	Fără fotografii	2 în rezumat

Kilometrajul apare mai mic decât într-o citire mai veche
În martie 2024 mașina apare cu 118.000 km, după ce fusese citită cu 173.000 km. Diferența este de 55.000 km în minus. Poate fi un kilometraj dat înapoi sau o greșeală de înregistrare. Lămurește diferența la un service, înainte să cumperi.

Date vehicul

Datele tehnice înregistrate pentru această serie.

Serie VIN WBA8E1C5••••23456	Marcă BMW	Model Seria 3 (320d)
Caroserie Sedan	Combustibil Motorină	Putere 140 kW (190 CP)
Capacitate cilindrică 1.995 cm³	Cutie de viteze Automată, 8 trepte	Tracțiune Spate
Data fabricației iunie 2019	Prima înmatriculare noiembrie 2019	Culoare Negru · Black Sapphire metalizat
Normă de poluare Euro 6d-TEMP	Uși 4	Locuri 5

Kilometraj

Citirile de kilometraj găsite, în ordinea datelor.

Diferență găsită

Ultima citire	Cea mai mare citire	Citiri găsite	Perioada
118.000 km	174.200 km	12	2019–2024
martie 2024	ianuarie 2023	Una sub maximul anterior	nov. 2019 – mar. 2024



DATA	KILOMETRAJ	ȚARA	EVENIMENT
noiembrie 2019	12.000 km	DE Germania	Prima înmatriculare
aprilie 2020	29.500 km	DE Germania	Service autorizat
august 2020	41.000 km	DE Germania	Revizie periodică
februarie 2021	58.200 km	DE Germania	Schimb anvelope
martie 2021	67.000 km	DE Germania	Constatare daună
iunie 2021	83.000 km	DE Germania	Inspecție tehnică
decembrie 2021	104.500 km	DE Germania	Service autorizat
iunie 2022	138.000 km	DE Germania	Inspecție tehnică
septembrie 2022	166.000 km	DE Germania	Constatare daună
octombrie 2022	173.000 km	DE Germania	Citire la service
ianuarie 2023	174.200 km	DE Germania	Radiere pentru export
martie 2024	118.000 km sub maximul de 174.200 km	RO România	Anunț de vânzare

Cronologie

Evenimentele găsite, în ordinea datelor.

DATA	EVENIMENT	KILOMETRAJ	ȚARA
iun. 2019	Fabricat	–	DE Germania
nov. 2019	Prima înmatriculare	12.000 km	DE Germania
apr. 2020	Service autorizat	29.500 km	DE Germania
aug. 2020	Revizie periodică	41.000 km	DE Germania
mar. 2021	Daună față stânga, 3.450 EUR	67.000 km	DE Germania
iun. 2021	Inspecție tehnică, admis	83.000 km	DE Germania
nov. 2021	Campanie de rechemare, software motor	–	DE Germania
dec. 2021	Service autorizat	104.500 km	DE Germania
iun. 2022	Inspecție tehnică, admis	138.000 km	DE Germania
sep. 2022	Daună spate, 820 EUR	166.000 km	DE Germania
oct. 2022	Ultima citire în Germania	173.000 km	DE Germania
ian. 2023	Radiat, exportat	174.200 km	DE Germania
feb. 2023	Înmatriculat în România	–	RO România
mar. 2024	Anunț de vânzare cu 118.000 km	118.000 km	RO România

Daune

Daunele înregistrate, cu zonele avariate și valoarea din sursă.

3 daune



ZONE MARCATE PE SCHIȚĂ

#1 Față
#2 Capotă
#2 Plafon și geamuri
#3 Spate
#1 Stânga față

Mașina e văzută de sus, cu fața spre stânga. Numerele sunt cele ale daunelor de mai jos.

Valoarea tuturor daunelor: 5.510,00 EUR

1 Coliziune
martie 2021 · DE Germania
3.450,00 EUR
valoarea daunei

Față stânga · bara față · far stânga

Kilometraj: 67.000 km Gravitate: medie

2 Grindină
iulie 2022 · DE Germania
1.240,00 EUR
valoarea daunei

Capotă · plafon

Kilometraj: 152.000 km Gravitate: ușoară

3 **Coliziune**
septembrie 2022 · DE Germania

820,00 EUR
valoarea daunei

Spate · bara spate

Kilometraj: 166.000 km Gravitate: ușoară

Valorile sunt cele din înregistrarea daunei, în moneda țării unde a fost făcută. Zonele de pe schiță sunt deduse din descrierea daunei.

Furt și finanțare

Registrele de furt, finanțările și modul de folosire.

Furt
Nesemnalată
Seria nu apare în registrele de furt verificate.

Leasing sau gaj
Nesemnalat
Nu apare leasing sau gaj în sursele verificate.

Folosită ca taxi
Nesemnalat
Nu apare folosire ca taxi în sursele verificate.

Daună totală
Nesemnalată
În sursele verificate mașina nu apare înregistrată ca daună totală.

Seria VIN
Validă
Structura seriei a trecut verificarea.

Proprietari

Perioadele de deținere înregistrate, în ordine.

3 proprietari

1 | 2 | 3

nov. 2019 — data raportului

1 **Persoană juridică (flotă)**
Deținător
DE Germania
nov. 2019 – ian. 2023
3 ani și 2 luni

2 **Persoană fizică**
Deținător
RO România
feb. 2023 – nov. 2023
9 luni

3 **Persoană fizică**
Deținător
RO România
Din decembrie 2023
2 ani și 9 luni, până la data raportului

Service

Lucrările înregistrate la service, pe scurt.

5 intrări

DATA	KILOMETRAJ	ȚARA	LUCRĂRI
apr. 2020	29.500 km	DE Germania	**Schimb de ulei și filtre** Ulei de motor · Filtru de ulei · Filtru de polen
aug. 2020	41.000 km	DE Germania	**Schimb de ulei și filtre** Ulei de motor · Filtru de polen
dec. 2021	104.500 km	DE Germania	**Frâne față · Lichid de frână schimbat** Plăcuțe de frână față

mai 2022	131.000 km	DE Germania	**Schimb de ulei la cutia de viteze**
oct. 2022	173.000 km	DE Germania	**Frâne spate** Discuri de frână spate · Plăcuțe de frână spate

Fiecare intrare e rezumată din lista de piese și operațiuni a sursei. Lista completă e pe pagina raportului.

Rechemări

Campaniile de rechemare ale producătorului pentru modelul și anul acestei mașini. Dacă au fost făcute pe mașina ta afli la un service al mărcii, cu seria VIN.

Software unitate motor (emisii) noiembrie 2021

Întreabă la reprezentanța mărcii dacă lucrarea din campanie a fost făcută pe această mașină.

Anunțuri de vânzare

Anunțurile în care a apărut mașina, cu prețul cerut și kilometrajul declarat.

DATA	KILOMETRAJ DECLARAT	PREȚ CERUT
noiembrie 2022	173.500 km	27.900,00 EUR
ianuarie 2023	174.200 km	25.500,00 EUR
martie 2024	118.000 km mai puțin decât într-un anunț anterior	18.900,00 EUR

Dotări

Echipamentele înregistrate pentru această serie.

16 dotări

- Navigație Professional
- Scaune față încălzite
- Cameră video marșarier
- Pilot automat cu limitator
- Plafon panoramic
- Head-up display
- Pornire fără cheie
- Asistent de menținere a benzii
- Faruri LED adaptive
- Senzori de parcare față-spate
- Climatizare automată pe 3 zone
- Volan sport îmbrăcat în piele
- Jante din aliaj 18 țoli
- Sistem audio Harman Kardon
- Oglinzi rabatabile electric
- Încărcare wireless telefon

Fotografii

Fotografiile găsite pentru această serie.

Nu am găsit fotografii pentru această serie.
Cere vânzătorului fotografii recente și, dacă se poate, vezi mașina la lumina zilei.

Înmatriculare

Unde și când a fost înmatriculată mașina.

Țara de înmatriculare **România**	Stare **Înmatriculat**	Prima înmatriculare **noiembrie 2019**
Înmatriculare în România **februarie 2023**	Adusă din **Germania**	

Preț estimat de piață

Estimare

Valoare orientativă, din vârstă, motorizare, caroserie și kilometraj.

Interval estimat **91.175 - 120.855 lei**	În euro, aproximativ **18.345 - 24.317 €**

Raportul arată daune pentru această mașină, iar estimarea nu le scade: o mașină cu daune se vinde, de regulă, sub această valoare.

Estimare orientativă, calculată din datele mașinii, nu o evaluare profesională. Prețul real depinde de starea efectivă, dotări, istoricul de service și cererea pieței.

Cât te costă să deții mașina

Estimare

Estimare anuală pentru România, din capacitatea motorului (1.995 cm³), Codul Fiscal 2026 și mediile ASF.

Asigurare RCA **950 lei/an**	ITP, inspecția tehnică **145 lei la 2 ani**	Impozit auto **216 lei/an**
Rovinietă **139 lei/an**	Revizie și întreținere **850 lei/an**	Consum mediu estimat **~6,4 L/100 km**
Total anual (fără combustibil) **2.228 lei/an**		

Estimări orientative, nu oferte: diferă după coeficientul primăriei, vârsta și clasa Bonus-Malus a șoferului. Combustibilul depinde de câți kilometri faci și nu intră în total.

Despre acest raport

Raportul arată ce s-a înregistrat în sursele verificate pentru această serie VIN. Un eveniment care nu a fost raportat acolo nu apare nici aici. Raportul nu înlocuiește o verificare tehnică la un mecanic și nu garantează starea mașinii. Înainte de cumpărare, du mașina la un service ales de tine. Întrebări: salut@raportauto.ro